農作業安全研修実施強化期間研修資材
農作業安全チェック　～農用運搬機～

事故事例

①農用運搬機に挟まれた事故（死亡）

【概要】　倉庫内で農用運搬機運転（後進）中、支柱にぶつかり、そのまま運搬機に胸部を圧迫されてしまった。



【考えられる原因】
・進行方向（背後）の確認が疎かになっていた

②農用運搬機が転倒した事故（死亡）

【概要】　土砂運転中に坂道を下っていた際、運搬機がバランスを崩し道沿いの水田に転落し、農用運搬機の下敷きとなった。

【考えられる原因】
①坂道走行中でバランスが悪かった
②積み荷が片寄っていた、積載量をオーバーしていた

注意事項

正しい使い方ができていますか？

○　**農用運搬機は重傷事故率（重傷度）の高い農機**です。
特に「ひかれ・挟まれ」と「転落・転倒」による事故は発生頻度、重傷度ともに高くなっています。

○　農用運搬機を運転（操作）する場合は、**進行方向に障害物がないか、速度は出すぎていないか（アクシデントがあった際にしっかりと停止できる速度か）**を確認しましょう。

○　また、**積み荷を荷台の一部に片寄らせない、積載量をオーバーさせない**ことを心がけましょう。



エンジンは切っていますか？

○　農用運搬機から離れる場合は誤作動で動き出さないよう、エンジンを切り、駐車ブレーキをかけましょう。



農作業安全研修実施強化期間研修資材
農作業安全チェック　～乗用型トラクター～

事故事例

①農道からの転落事故（軽傷）



【概要】　緩い下り坂で直角のカーブを左折時、
ブレーキを踏んだところ、**急旋回**し水田に転落した。

【考えられる原因】
①ブレーキペダルが連結されていなかった
②危険個所の確認・目印設置ができていなかった

軽傷で済んだ理由：**シートベルトをしていた**ので投げ出されておらず、
安全フレームを立てていたため、**完全に下敷きにならずに済んだ。**

②ほ場作業中の転倒事故（死亡）

【概要】　畑の際を耕していたところ、操作を誤って進行方向左側の**斜面へ横転**し、
法面の下の藪でトラクターの下敷きになった。

【考えられる原因】
①安全フレームが装備されていなかったため、トラクターの下敷きとなってしまった
②畑と藪の境をしっかり把握できていなかった

注意事項

安全装備はしっかりしてますか？

○　トラクターに乗る時は**ヘルメット・シートベルトを装着**しましょう。
○　トラクターは**安全フレーム**（もしくは安全キャブ）**が装着**されたものを使用しましょう。
　安全フレームは折りたたまず、しっかり立てた状態で走行しましょう。



危険個所の確認はしていますか？

○　現場で転落・転倒の可能性のある**危険箇所を確認し、目印をつけたり、草を刈って見やすくする**などの対策を実施しましょう。
　また、**狭い道は迂回するか、幅員を確保**してください。
○　道路走行時はブレーキペダルを連結し、特に**カーブのある道は徐行運転**を心がけましょう。

